Peinture pour maçonnerie, stuc et brique

- Fini mat intérieur/extérieur
- Latex acrylique auto-apprêtant
- Satisfaction garantie 20 ans
- Résistant aux agents alcalins
- Fini résistant à la moisissure
- Excellent recouvrement

Blanc No. 270
Base foncée No. 272

Taux d'application :
Surfaces rugueuses : de 250 pi. ca à 300 pi. ca
Surfaces lisses : 400 pi. ca

Temps de séchage :
Sec au toucher de **2 h à 3 h**
Prêt à recouvrir **4 h**

Nettoyage
Eau et du savon

Protéger contre
le gel

POUR BASE À TEINTER - Ne pas utiliser sans l'ajout de colorant teintés.

OÙ L'UTILISER

Surfaces verticales intérieures ou extérieures correctement préparées telles que : stuc, maçonnerie, béton, blocs de béton et brique ainsi que bois et métaux adjacents. *Ne pas utiliser sur les surfaces horizontales soumises à la circulation piétonnière.*

PRÉPARATION

(Une bonne préparation de la surface est requise.) Allouer 30 jours pour le durcissement du nouveau stuc et de la maçonnerie avant de peindre. Enlever toute la peinture lâche et écaillée. Laver à la pression pour enlever la craie. Enlever la saleté et la graisse avec un produit comme le dégraissant et nettoyant pour béton et maçonnerie BEHR PREMIUM[MD] No. 990. Éliminer les taches de moisissure à l'aide d'un produit qui nettoie les taches de moisissure. Sur le métal galvanisé, employer une solution diluée d'un produit comme le nettoyant et préparateur pour béton et maçonnerie BEHR PREMIUM[MD] No. 991 pour préparer la surface. Suivre le mode d'emploi sur l'étiquette. Rincer à fond et laisser sécher pendant au moins 24 heures. Les fissures et les fentes de plus de 1,5 mm (1/16 po) de largeur devraient être ouvertes à la toupie, nettoyées et comblées avec un composé de colmatage de qualité. Utiliser un calfeutrant acrylique autour des fenêtres, portes et garnitures. Poncer les surfaces brillantes. Si la surface fait l'objet d'un farinage, l'apprêter avec un produit comme l'apprêt et bouche-pores multi-surfaces extérieur BEHR PREMIUM PLUS[MD] No. 436. Apprêter toutes les sections comblées ainsi que les surfaces de bois et de métal adjacentes. Si la surface avait déjà été scellée ou enduite, consulter la documentation du fabricant avant de la peinturer.

APPLICATION

NE PAS DILUER. Mélanger les contenants du même produit pour assurer l'uniformité de la couleur. Mélanger le produit avant et occasionnellement durant l'application. Utiliser le produit lorsque la température de l'air et celle de la surface se situent entre 10 et 32 °C (50 et 90 °F). Ne pas appliquer le produit si de la pluie ou de fortes rosées sont prévues dans les 24 prochaines heures. Appliquer le produit à l'aide d'un rouleau à grain de qualité de 3/4 po à 1 po, d'un pinceau en nylon/polyester ou d'un pulvérisateur sans air (buse de 0,015 à 0,017 po). Au besoin, appliquer une deuxième couche. Maintenir un bord humide pour éviter les défauts de reprise. Ne pas étendre ou retravailler la peinture.

TEMPS DE SÉCHAGE

Un temps de séchage plus long est nécessaire en temps froid et d'humidité élevée. Après deux semaines, la couche de peinture sèche peut être nettoyée avec un détergent doux et non abrasif.

ÉLIMINATION

Éliminer convenablement tous les chiffons souillés. Pour l'élimination des contenants vides et du produit inutilisé, communiquez avec votre service local de collecte des ordures ménagères.

ATTENTION! Si vous grattez, poncez ou éliminez la vieille peinture, une poussière de plomb risque de se dégager. LE PLOMB EST TOXIQUE. L'EXPOSITION À LA POUSSIÈRE DE PLOMB PEUT CAUSER DES MALADIES GRAVES, COMME DES LÉSIONS CÉRÉBRALES, SURTOUT CHEZ LES ENFANTS. LES FEMMES ENCEINTES DOIVENT AUSSI ÉVITER L'EXPOSITION. Portez un respirateur approuvé par le NIOSH pour contrôler l'exposition au plomb. Nettoyez soigneusement avec un aspirateur HEPA et une vadrouille humide. Avant de commencer, renseignez-vous sur les façons de vous protéger, vous et votre famille, en communiquant avec le National Lead Information Hotline (Centre national d'information sur le plomb) au 1-800-424-LEAD ou en visitant www.epa.gov/lead.

ATTENTION! Le ponçage ou le grattage du bois de charpente traité sous pression peuvent s'avérer dangereux. Portez une protection appropriée.

***GARANTIE LIMITÉE**
Behr Process Corporation garantit la performance de ce produit pour une durée de 10 ans pour les surfaces verticales à partir de la date d'achat du produit, à condition qu'il soit appliqué sur une surface adéquatement préparée selon le mode d'emploi sur l'étiquette. La couleur peut pâlir et le farinage peut arriver de façon naturelle avec le temps. Si vous n'êtes pas satisfait de ce produit, Behr Process Corporation, à sa discrétion et sur présentation d'une preuve d'achat, vous fournira une quantité équivalente de nouveau produit ou vous remboursera le prix d'achat de ce produit. Cette garantie est faite au résident original qui a acheté le produit et n'est pas transférable. **Cette garantie exclut (1) la main-d'oeuvre et les coûts de la main-d'oeuvre pour l'application ou l'élimination de tout produit et (2) les dommages indirects ou consécutifs, qu'ils soient causés par un manquement à une garantie expresse ou implicite, une conduite négligente, une responsabilité inconditionnelle ou toute autre doctrine.** Certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou consécutifs; par conséquent, les limitations ou les exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à votre cas. Cette garantie vous confère certains droits légaux et peut également vous conférer d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

Pour consulter un professionnel en recouvrement certifié BEHR, composez le 1-800-854-0133, poste 2 (É.-U. seulement).

ATTENTION! Ce produit contient des substances chimiques que l'État de la Californie reconnaît comme pouvant causer le cancer, des anomalies congénitales ou d'autres dangers relatifs à la reproduction.

IRRITANT! PRODUIT NOCIF SI INGÉRÉ. CONTIENT : ÉTHYLÈNE GLYCOL. PEUT IRRITER LES YEUX, LE NEZ ET LA GORGE. ÉVITER TOUT CONTACT AVEC LES YEUX ET LA PEAU ET ÉVITER DE RESPIRER LES VAPEURS ET LE BROUILLARD DE PULVÉRISATION. PORTER DES VÊTEMENTS DE PROTECTION ET UNE PROTECTION POUR LES YEUX. UTILISER UNIQUEMENT DANS UN ENDROIT SUFFISAMMENT AÉRÉ. Pour éviter de respirer les vapeurs et le brouillard de pulvérisation, ouvrir les fenêtres et les portes ou utiliser d'autres moyens d'assurer un apport d'air frais pendant l'application et le séchage. En cas de larmoiement, de maux de tête ou d'étourdissement, augmenter l'apport en air frais. Utilisé correctement, un appareil respiratoire homologué par la NIOSH contre la vapeur organique avec filtre à particules de série P peut offrir une protection supplémentaire. Consulter un expert avant de l'utiliser. Un masque antipoussières ne protège pas contre les vapeurs. Éviter le contact avec les yeux et la peau. Bien se laver après avoir manipulé le produit. Refermer le contenant après chaque utilisation. **PREMIERS SOINS :** En cas de problèmes de respiration, quitter l'endroit pour aller à l'air frais. Si les problèmes respiratoires persistent, obtenir une assistance médicale immédiatement. En cas de contact avec les yeux, rincer à grande eau pendant au moins 15 minutes et obtenir une assistance médicale. En cas de contact avec la peau, laver à fond avec du savon et de l'eau. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS – NE PAS INGÉRER.

BEHR
Une société Masco

©2011 Behr Process Corporation
Santa Ana, CA 92704 U.S.A. • behr.com
V.O.C. <50 g/L • REV. 8/11